Superficie para posición sedente



Piezas de la superficie para posición sedente



Levanta el tablero y coloca la primera pata.




Coloca la segunda pata en otra esquina.



Coloca la tercera pata en otra esquina.



Desarme la superficie para comer, retirando las patas de las esquinas.



Coloque el tablero en un lugar donde estorbe y tendrá más espacio dispo



Levanta el tablero.



Coloca la tercera pata en otra esquina.



Coloca la cuarta pata.



Superficie para comer.

Superficie para comer.



Piezas de la superficie para comer.




Levanta el tablero, mientras lo apoya a una pared.



Coloca la primera pata en }una esquina.



Coloca segunda pata en otra
na.


D101
S1




D101








D303




S1


















D303


3


0303




303


D303










D30















S1






D101
S


LS


LS


D101
S1

































































































































USUARIOS
PRODUCTOS
ACTIVIDAD
ENTORNO

Despúes



Esquema del hogar con el comedor desarmado.




La superficie para comer y las superficies para posición sedente.



Si desea más espacio en su habi
meta las superfcies para sentarse
de la superficie para comer.

Antes



Esquema del hogar con el comedor armado.



Superficie de apoyo.



Coloque sus pies en la pieza metálica para que no se mueva, coloque el tercer tablero en la ranura que prefiera.



Coloque la pieza metálica restante sobre la parte lateral de los tableros encajando cada ranura con los tableros, El triánglo debe estar cara abajo.



Tome el triángulo que esta cara ariiba y levante el mobiliario.



Tome el triángulo que
y levante el mobiliario

Superficie de apoyo.



Piezas de la superficie de apoyo.



Coloque la primera pieza metálica en el piso con el triángulo superior cara arriba.



Coloque sus pies en la pieza metálica para que no se mueva, coloque el primer tablero en la ranura que prefiera.



Coloque sus pies
para que no se m
gundo tablero en
fiera.



Coloca la ultima pata y tenemos la superficie para descanso.

Superficie para descanso



Piezas de la superficie para descanso.



Levanta el tablero y coloca la primera pata.



Coloca la segunda pata en otra esquina.



Coloca la terc
quinna.