Constructivo

C1. Replanteo
C2. Cuadro de acabados
C3. Cuadro de acabados
C4. Cuadro de acabados
C5. Cuadro de acabados
C6. Planta Constructiva
C7. Corte Constructivo
C8. Fachada Constructiva
C9. Corte muro

Coordenadas					
Punto	X	Y	Punto	X	Y
P01	56.35	18.3	P11	62.64	70.85
P02	42.3	44.95	P12	62.00	76.42
P03	42.3	46.49	P13	56.84	102.91
P04	50.98	48.02	P14	59.08	104.47
P05	53.76	49.53	P15	62.75	106.02
P06	67.54	39.61	P16	65.70	107.57
P07	67.38	23	P17	124.33	-25.43
P08	53.76	66.25	P18	127.38	-23.87
P09	53.76	67.79	P19	130.22	-22.32
P10	60.00	69.32	P20	133.18	-20.77

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

TRABAJO FIN DE CARRERA

TEMA:

Fracturas como puntos de convergencia - Equipamiento complementario en el barrio Guamani la Concordia

DIRECTORA:
Arq. Gabriela Naranjo Serrano

ALUMNO:
Karla Mishell Marcillo Rueda

CONTIENE:

Cuadro de acabados

FECHA:
JUN - 2023

ESCALA:
Indicada

C
01

Cuadro de acabados

Simbologia

PI #

PA #

TU #

PS #

P #

V #

CUADRO DE PISOS

COD		MATERIAL	FORMATO	COLOR	ESPECIFICACIÓN	UBICACIÓN	MUESTRA
PI	01	Agua	-	Natural	Espejo de agua alrededor de volúmenes	Perímetro de rampas del Bloque 1,2, 3 y 4	
PI	02	Tierra + vegetación	-	Natural	Tierra arcillosa con vegetación baja y media	Entre bloques 1, 2, 3 y 4	
PI	03	Microcemento	_	Natural	Microcemento de alto tráfico con juntas constructivas cada 50cm, e 5mm	Módulos 1, 2 y3	
PI	04	Hormigón pulido	-	Natural	Hormigón fundido in situ posteriormente pulido con una base sellante mate	Varios	
PI	05	Hormigón visto acabado antideslizante	-	Natural	Hormigón fundido in situ con aditivos impermeabilizantes adherido una base de polímeros acrilicos	Baños, cocina, vestidores pasillo duchas	
PI	06	Porcelanato Linen	30x60cm	Gris claro	Porcelanato linen graiman adherido a la base con adhesivo con polímeros	Duchas modulo 2 y bloque 3	
PI	07	Porcelanato Travertine	30x60cm	Gris claro	Porcelanato travertine graiman adherido a la base con adhesivo con polímeros + empore color gris en juntas	Piso piscina	

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

TRABAJO FIN DE CARRERA

TEMA:

Fracturas como puntos de convergencia - Equipamiento complementario en el barrio Guamani la Concordia

DIRECTORA:
Arq. Gabriela Naranjo Serrano

ALUMNO:
Karla Mishell Marcillo Rueda

CONTIENE:

Cuadro de acabados

FECHA:
JUN - 2023

ESCALA:
Indicada

C
02

CUADRO DE PAREDES

COD		MATERIAL	FORMATO	COLOR	ESPECIFICACIÓN	UBICACIÓN
PA	01	Hormigón encofrado visto	-	Natural	Muro de hormigón F'c= 210kg/ cm2 encofrado de madera visto tablones 500x1000mm	Varios
PA	02	Hormigón visto	-	Gris claro	Mampostería de bloque de hormigón + microbase niveladora + microcemento+ capa sellante	Varios
PA	03	Acero corten	2.5x1.6x0.1	Óxido	Panel tipo sanduche: acero corten lamina e 2mm + aislante térmico (lana de vidrio)+ acero corten lamina e 2mm ,sostenido por estructura metálica tubular 30x30	Separadores de todos los baños
PA	04	Panel de hormigón prefabricado encofrado visto	3x.90x0.5	Gris claro	Panel de hormigón prefabricado 180 kg/ cm2 acabado encofrado de madera visto tablones 500x1000mm	Ingreso rampa

CUADRO DE TUMBADOS


COD		MATERIAL	FORMATO	COLOR	ESPECIFICACIÓN	UBICACIÓN
TU	01	Hormigón visto	-	Gris claro	Hormigón visto fundido in situ F'c=240 kg/cm2 enconfrado con paneles metálicos y acabado liso	Varios
TU	02	Vidrio laminado	-	Claro	Cubierta de vidrio laminado e= 15 mm instalada sobre estructura metálica y conectores de acero cada 1.30 m	Varios

CUADRO DE PASAMANOS

COD		MATERIAL	FORMATO	COLOR	ESPECIFICACIÓN	UBICACIÓN
PS	01	Prefabricado hormigon	-	Gris claro	Panel de hormigón F'c= 210kg/ cm2 prefabricado	Varios
PS	02	Acero corten	-	Óxido	Panel tipo sanduche: acero corten lamina e 2mm + aislante térmico (lana de vidrio)+ acero corten lamina e 2mm ,sostenido por estructura metálica tubular 30x30	Varios

CUADRO DE VENTANAS

COD		TIPO	MATERIAL	FORMATO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	UBICACION
V	01	Fija + abatible 30 cm superior	Vidrio templado claro + perfileria de acero corten	15xVx30mm	-	Ventana vidrio templado claro e= 6 mm, oscilante 30 cm en la parte superior, sistema de bisagras con perfileria de acero corten 30x30 3 Ventanas de altura variable (400-411-415)	Pared baños
V	02	Fija	Vidrio templado claro + perfileria de acero corten	15xVx30mm	-	Ventana de vidrio templado claro e= 6 mm, + perfileria de acero corten 30x30 7 ventanas con altura diferente (33, 73, 159, 228,249,333, 350)	Fachada lateral
V	03	Fija - oscilante 45 cm superior	Vidrio templado claro + perfileria de acero corten	162x350x30mm 159x350x30mm	4 2	Ventana de vidrio templado claro e= 6 mm, oscilante 45 cm en la parte superior, sistema de bisagras con perfileria de acero 30x30	Fachada lateral
V	04	Fija	Vidrio templado claro + perfileria de acero corten	333x350x30mm 314x350x30mm	1 2	Ventana de vidrio templado claro e= 6 mm, perfileria de acero 30x30	Fachada frontal



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

TRABAJO FIN DE CARRERA

TEMA:
Fracturas como puntos de convergencia - Equipamiento complementario en el barrio Guamani la Concordia

DIRECTORA:
Arq. Gabriela Naranjo Serrano

ALUMNO:
Karla Mishell Marcillo Rueda

CONTIENE:
Cuadro de acabados


FECHA:
JUN - 2023

ESCALA:
Indicada

C
04

CUADRO DE PUERTAS

COD		TIPO	MATERIAL	FORMATO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	UBICACION
P	01	Abatible doble	Acero corten	2.87x3.5	1	Abatible doble tipo sanduche: lamina de acero corten e2mm + aislante termico (lana de vidrio)+ lámina de acero corten e2mm , sostenido por estuctura metalica tubular 30x30,sistema de 4 bisagras + manija	Puerta ingreso principal
P	02	Corrediza	Acero corten	1.20x3.5	2	Corrediza tipo sanduche : lamina de acero corten e2 mm + + aislante termico (lana de vidrio)+ lámina de acero corten e2mm,sistema de riel superior y guia inferior	Puerta ingreso baños
P	03	Abatible	Acero corten	0.90x2.5	4	Abatible tipo sanduche: lamina de acero corten e2mm + aislante termico (lana de vidrio)+ lámina de acero corten e2mm , sostenido por estuctura metalica tubular 30x30,sistema de 2 bisagras + manija	Puerta ingreso módulo baños
P	04	Abatible	Acero corten	1.20x2.5	2	Abatible tipo sanduche: lamina de acero corten e2mm + aislante termico (lana de vidrio)+ lámina de acero corten e2mm , sostenido por estuctura metalica tubular 30x30,sistema de 2 bisagras + manija	Puerta ingreso módulo baños
P	05	Abatible doble	Acero corten	1.40x3.5	1	Abatible doble tipo sanduche: lamina de acero corten e2mm + aislante termico (lana de vidrio)+ lámina de acero corten e2mm , sostenido por estuctura metalica tubular 30x30,sistema de 2 bisagras + manija	Puerta ingreso cocina
P	06	Abatible	Acero corten	0.80x3.5	2	Abatible tipo sanduche: lamina de acero corten e2mm + aislante termico (lana de vidrio)+ lámina de acero corten e2mm , sostenido por estuctura metalica tubular 30x30,sistema de 2 bisagras + manija	Puerta ingreso cocina (baño y bodega)



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

TRABAJO FIN DE CARRERA

TEMA:

Fracturas como puntos de convergencia - Equipamiento complementario en el barrio Guamani la Concordia

DIRECTORA:
Arq. Gabriela Naranjo Serrano

ALUMNO:
Karla Mishell Marcillo Rueda


CONTIENE:

Cuadro de acabados

FECHA:
JUN - 2023

ESCALA:
Indicada

C
05



Planta constructiva Bloque 2
Esc 1:50

0 Hall- Ingreso
0 Cafetería
0 Baño servicio
0 Bodega
0 Cocina
0 Comedor
0 Mirador

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
TRABAJO FIN DE CARRERA

TEMA:
Fracturas como puntos de convergencia -Equipamiento complementario en el barrio Guamaní la Concordia

DIRECTORA:
Arq. Gabriela Naranjo Serrano

ALUMNO:
Karla Mishell Marcillo Rueda

CONTIENE:
Planta Constructiva

FECHA:
JUN - 2023

ESCALA:
Indicada

C
06



Corte constructiva Bloque 2
Esc 1:50

- Hall+ Ingreso
- Baños
- Baño servicio
- Cocina
- Cocina
- Comedor
- Mirador

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
TRABAJO FIN DE CARRERA

TEMA:
Fracturas como puntos de convergencia -Equipamiento complementario en el barrio Guamani la Concordia

DIRECTORA:
Arq. Gabriela Naranjo Serrano


ALUMNO:
Karla Mishell Marcillo Rueda

CONTIENE:
Corte Constructivo

FECHA:
JUN - 2023

ESCALA:
Indicada

C
07



Fachada constructiva Bloque 2
Esc 1:50

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
TRABAJO FIN DE CARRERA

TEMA:
Fracturas como puntos de convergencia -Equipamiento complementario en el barrio Guamani la Concordia

DIRECTORA:
Arq. Gabriela Naranjo Serrano


ALUMNO:
Karla Mishell Marcillo Rueda


CONTIENE:
Fachada Constructiva

FECHA:
JUN - 2023

ESCALA:
Indicada

C
08





COD		Especificaciones
A	A1	Herrajes de conectores bordillo-cristal de acero inoxidable
	A2	Vidrio templado claro e=6mm
	A3	Estructura metálica de acero inoxidable con tubos rectangulares 2cm
	A4	Pasamanos de hormigón f'c= 240 kg/cm2
	A5	Chicote 1ø12 0.70CM
B	B1	Tierra arcillosa con vegetación baja-media
	B2	Mortero de cemento pendiente 1%
	B3	Celda de drenaje de polipropileno con 95% de vacio + lamina antiraiz (geotextil 150 gr)
	B4	Lámina impermeabilizante e 2mm
C	C1	Hormigón de losa f'c= 240 kg/cm2
	C2	Viga de hormigón 0.15x50cm f'c= 240 kg/cm2
D	D1	Mejoramiento de suelo : Tierra compacta
	D2	Suelo natural
E	E1	Muro portante de hormigón f'c= 240 kg/cm2
	E2	Armadura de refuerzo para muro 1ø12@20cm 2 direcciones
	E3	Armadura de refuerzo para muro 1ø12@20cm 2 direcciones
	E4	Tubería de drenaje PVC liso ø 2" @1m
F	F1	Lamina de drenaje de polietileno de alta densidad
G	G1	Grava y ripio para drenaje
H	H1	Hormigón pulido
I	I1	Hormigón pulido
	I2	Hormigón de losa f'c= 240 kg/cm2
	I3	Armadura de refuerzo para losa 1ø12@20cm 2 direcciones
	I4	Capa impermeabilizante
J	J1	Mejoramiento de suelo: Tierra compacta
K	K1	Tubo poroso para drenaje PVC ø 4".Pendiente 0,5%
L	L1	Zapata corrida de hormigón f'c= 240 kg/cm2
	L2	Armadura de refuerzo zapata 1ø12@20cm 2 direcciones
	L3	Dados de separación H:5CM
	L4	Replantillo
M	M1	Pernos expansivos "2
	M2	Perfil de acero galvanizado sujeto a la losa a = 5cm
	M3	Vidrio templado claro e=6mm
N	M1	Punto de drenaje
O	N1	
	N2	
	N3	

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

TRABAJO FIN DE CARRERA

TEMA:

Fracturas como puntos de convergencia - Equipamiento complementario en el barrio Guamani la Concordia

DIRECTORA:
Arq. Gabriela Naranjo Serrano

ALUMNO:
Karla Mishell Marcillo Rueda

CONTIENE:

Corte Muro

FECHA:
JUN - 2023

ESCALA:
Indicada


C
09

Detalles

C8. Detalle Cocina
C9. Detalle Cocina
C10. Detalle Cocina
C11. Detalle Cocina
C12. Detalle Cocina
C13. Detalle Baño
C14. Detalle Baño
C15. Detalle Baño
C16. Detalle Ventana
C17. Detalle Puerta
C18. Detalle Escalera
C19. Detalle Módulo 2
C20. Detalle Módulo 2
C21. Corte muro

Especificaciones

C1.Taburete para barra estructura en madera y asiento forrado en cuerina
C2.Meson tipo barra estructura y acabado de hormigon
C3.Meson de trabajo de cocina tipo U acabado de hormigon
C4.Mueble alto de estructura tubular 0.2 de acero corten
C5.Meson de trabajo acabado de hormigon
C6.Horno estilo clasico, 70 cm sabbath
C7.Cocina electrica INGENIUS de 4 estufas 70 cm
C8.Extractor de filtro de carbón
C9.Meson de lavaplatos acabado de hormigon
C10.Grifo alto para cocina de acero inoxidable tipo Fv lever E209/06
C11.Escurridor de platos acabado de hormigon 0.6x0.8
C12.Fregadero dos pozos de acero inoxidable tipo Fv BL-715L
C13.Grifo para lavamanos de acero inoxidable tipo Fv SCALA LEVER E181.01
C14.Pozo de lavamanos de hormigon
C15.Meson de baño acabado de hormigon
C16.Inodoro tipo Fv Catania empotrado a mueble
C17.Refrigerador y congelador industrial 1400x70x2000
C18.Mueble alto de estructura tubular 0.2 de acero corten
C19. Basurero rectangular de acero inoxidable
C20.Dispensador de papel de acero inoxidable tipo Fv E167.1
C21.Estractor campana tipo whirlpool de isla de acero inoxidable
C22.Meson abatible de madera



Planta detalle cocina
Esc 1:20

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

TRABAJO FIN DE CARRERA

TEMA:
Fracturas como puntos de convergencia - Equipamiento complementario en el barrio Guamani la Concordia

DIRECTORA:
Arq. Gabriela Naranjo Serrano

ALUMNO:
Karla Mishell Marcillo Rueda

CONTIENE:
Detalle Cocina


FECHA:
JUN - 2023

ESCALA:
Indicada

C
10

Especificaciones

C1.Taburete para barra estructura en madera y asiento forrado en cuerina
C2.Meson tipo barra estructura y acabado de hormigon
C3.Meson de trabajo de cocina tipo U acabado de hormigon
C4.Mueble alto de estructura tubular 0.2 de acero corten
C5.Meson de trabajo acabado de hormigon
C6.Horno estilo clasico, 70 cm sabbath
C7.Cocina electrica INGENIUS de 4 estufas 70 cm
C8.Extractor de filtro de carbón
C9.Meson de lavaplatos acabado de hormigon
C10.Grifo alto para cocina de acero inoxidable tipo Fv lever E209/06
C11.Escurridor de platos acabado de hormigon 0.6x0.8
C12.Fregadero dos pozos de acero inoxidable tipo Fv BL-715L
C13.Grifo para lavamanos de acero inoxidable tipo Fv SCALA LEVER E181.01
C14.Pozo de lavamanos de hormigon
C15.Meson de baño acabado de hormigon
C16.Inodoro tipo Fv Catania empotrado a mueble
C17.Refrigerador y congelador industrial 1400x70x2000
C18.Mueble alto de estructura tubular 0.2 de acero corten
C19. Basurero rectangular de acero inoxidable
C20.Dispensador de papel de acero inoxidable tipo Fv E167.1
C21.Estractor campana tipo whirlpool de isla de acero inoxidable
C22.Meson abatible de madera



Corte detalle cocina
Esc 1:20

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

TRABAJO FIN DE CARRERA

TEMA:
Fracturas como puntos de convergencia - Equipamiento complementario en el barrio Guamani la Concordia

DIRECTORA:
Arq. Gabriela Naranjo Serrano

ALUMNO:
Karla Mishell Marcillo Rueda

CONTIENE:
Detalle Cocina


FECHA:
JUN - 2023

ESCALA:
Indicada

C
11

Especificaciones

C1.Taburete para barra estructura en madera y asiento forrado en cuerina
C2.Meson tipo barra estructura y acabado de hormigon
C3.Meson de trabajo de cocina tipo U acabado de hormigon
C4.Mueble alto de estructura tubular 0.2 de acero corten
C5.Meson de trabajo acabado de hormigon
C6.Horno estilo clasico, 70 cm sabbath
C7.Cocina electrica INGENIUS de 4 estufas 70 cm
C8.Extractor de filtro de carbón
C9.Meson de lavaplatos acabado de hormigon
C10.Grifo alto para cocina de acero inoxidable tipo Fv lever E209/06
C11.Escurridor de platos acabado de hormigon 0.6x0.8
C12.Fregadero dos pozos de acero inoxidable tipo Fv BL-715L
C13.Grifo para lavamanos de acero inoxidable tipo Fv SCALA LEVER E181.01
C14.Pozo de lavamanos de hormigon
C15.Meson de baño acabado de hormigon
C16.Inodoro tipo Fv Catania empotrado a mueble
C17.Refrigerador y congelador industrial 1400x70x2000
C18.Mueble alto de estructura tubular 0.2 de acero corten
C19. Basurero rectangular de acero inoxidable
C20.Dispensador de papel de acero inoxidable tipo Fv E167.1
C21.Estractor campana tipo whirlpool de isla de acero inoxidable
C22.Meson abatible de madera



Corte detalle cocina
Esc 1:20

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

TRABAJO FIN DE CARRERA

TEMA:
Fracturas como puntos de convergencia - Equipamiento complementario en el barrio Guamani la Concordia

DIRECTORA:
Arq. Gabriela Naranjo Serrano

ALUMNO:
Karla Mishell Marcillo Rueda

CONTIENE:
Detalle Cocina


FECHA:
JUN - 2023

ESCALA:
Indicada

C
12

Especificaciones

C1.Taburete para barra estructura en madera y asiento forrado en cuerina
C2.Meson tipo barra estructura y acabado de hormigon
C3.Meson de trabajo de cocina tipo U acabado de hormigon
C4.Mueble alto de estructura tubular 0.2 de acero corten
C5.Meson de trabajo acabado de hormigon
C6.Horno estilo clasico, 70 cm sabbath
C7.Cocina electrica INGENIUS de 4 estufas 70 cm
C8.Extractor de filtro de carbón
C9.Meson de lavaplatos acabado de hormigon
C10.Grifo alto para cocina de acero inoxidable tipo Fv lever E209/06
C11.Escurridor de platos acabado de hormigon 0.6x0.8
C12.Fregadero dos pozos de acero inoxidable tipo Fv BL-715L
C13.Grifo para lavamanos de acero inoxidable tipo Fv SCALA LEVER E181.01
C14.Pozo de lavamanos de hormigon
C15.Meson de baño acabado de hormigon
C16.Inodoro tipo Fv Catania empotrado a mueble
C17.Refrigerador y congelador industrial 1400x70x2000
C18.Mueble alto de estructura tubular 0.2 de acero corten
C19. Basurero rectangular de acero inoxidable
C20.Dispensador de papel de acero inoxidable tipo Fv E167.1
C21.Estractor campana tipo whirlpool de isla de acero inoxidable
C22.Meson abatible de madera



Corte detalle cocina
Esc 1:20

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

TRABAJO FIN DE CARRERA

TEMA:
Fracturas como puntos de convergencia - Equipamiento complementario en el barrio Guamani la Concordia

DIRECTORA:
Arq. Gabriela Naranjo Serrano

ALUMNO:
Karla Mishell Marcillo Rueda

CONTIENE:
Detalle Cocina


FECHA:
JUN - 2023

ESCALA:
Indicada

C
13

Especificaciones

C1.Taburete para barra estructura en madera y asiento forrado en cuerina
C2.Meson tipo barra estructura y acabado de hormigon
C3.Meson de trabajo de cocina tipo U acabado de hormigon
C4.Mueble alto de estructura tubular 0.2 de acero corten
C5.Meson de trabajo acabado de hormigon
C6.Horno estilo clasico, 70 cm sabbath
C7.Cocina electrica INGENIUS de 4 estufas 70 cm
C8.Extractor de filtro de carbón
C9.Meson de lavaplatos acabado de hormigon
C10.Grifo alto para cocina de acero inoxidable tipo Fv lever E209/06
C11.Escurridor de platos acabado de hormigon 0.6x0.8
C12.Fregadero dos pozos de acero inoxidable tipo Fv BL-715L
C13.Grifo para lavamanos de acero inoxidable tipo Fv SCALA LEVER E181.01
C14.Pozo de lavamanos de hormigon
C15.Meson de baño acabado de hormigon
C16.Inodoro tipo Fv Catania empotrado a mueble
C17.Refrigerador y congelador industrial 1400x70x2000
C18.Mueble alto de estructura tubular 0.2 de acero corten
C19. Basurero rectangular de acero inoxidable
C20.Dispensador de papel de acero inoxidable tipo Fv E167.1
C21.Estractor campana tipo whirlpool de isla de acero inoxidable
C22.Meson abatible de madera



Corte detalle cocina
Esc 1:20

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

TRABAJO FIN DE CARRERA

TEMA:
Fracturas como puntos de convergencia - Equipamiento complementario en el barrio Guamani la Concordia

DIRECTORA:
Arq. Gabriela Naranjo Serrano

ALUMNO:
Karla Mishell Marcillo Rueda

CONTIENE:
Detalle Cocina

FECHA:
JUN - 2023


ESCALA:
Indicada

C
14

ESPECIFICACIONES

B1. Espejo con forma rectangular h:100mm a:50mm

B2. Basurero rectangular de acero inoxidable
B3. Dispensador de jabón liquido de acero inoxidable tipo Fv 340.1H
B4. Inodoro tipo Fv E151 fabricado en porcelana sanitaria
B5. Dispensador de papel de acero inoxidable tipo Fv E167.1
B6. Grifo para lavamanos de acero inoxidable tipo Fv DALIA E
B7. Lavabo suspendido de acero inoxidable tipo briggs
B8. Mesón de baño de hormigón incluido pozo
B9. Base de mesón de baño de hormigón
B10. Barra de apoyo abatible tipo Fv BD413 fabricado en acero inoxidable
B11. Barra de apoyo recto 90 grados tipo Fv BD101 fabricado en acero inoxidable
B12. Secador de manos



Planta detalle baño
Esc 1:20

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

TRABAJO FIN DE CARRERA

TEMA:
Fracturas como puntos de convergencia - Equipamiento complementario en el barrio Guamani la Concordia

DIRECTORA:
Arq. Gabriela Naranjo Serrano

ALUMNO:
Karla Mishell Marcillo Rueda

CONTIENE:
Detalle Baño

FECHA:
JUN - 2023


ESCALA:
Indicada

C
15


ESPECIFICACIONES

B1. Espejo con forma rectangular h:100mm a:50mm

B2. Basurero rectangular de acero inoxidable
B3. Dispensador de jabón liquido de acero inoxidable tipo Fv 340.1H
B4. Inodoro tipo Fv E151 fabricado en porcelana sanitaria
B5. Dispensador de papel de acero inoxidable tipo Fv E167.1
B6. Grifo para lavamanos de acero inoxidable tipo Fv DALIA E
B7. Lavabo suspendido de acero inoxidable tipo briggs
B8. Mesón de baño de hormigón incluido pozo
B9. Base de mesón de baño de hormigón
B10. Barra de apoyo abatible tipo Fv BD413 fabricado en acero inoxidable
B11. Barra de apoyo recto 90 grados tipo Fv BD101 fabricado en acero inoxidable
B12. Secador de manos



Corte B detalle baño
Esc 1:20



Corte C detalle baño
Esc 1:20

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

TRABAJO FIN DE CARRERA

TEMA:
Fracturas como puntos de convergencia - Equipamiento complementario en el barrio Guamani la Concordia

DIRECTORA:
Arq. Gabriela Naranjo Serrano

ALUMNO:
Karla Mishell Marcillo Rueda

CONTIENE:
Detalle Baño

FECHA:
JUN - 2023


ESCALA:
Indicada

C
16

ESPECIFICACIONES

B1. Espejo con forma rectangular h:100mm a:50mm

B2. Basurero rectangular de acero inoxidable
B3. Dispensador de jabón liquido de acero inoxidable tipo Fv 340.1H
B4. Inodoro tipo Fv E151 fabricado en porcelana sanitaria
B5. Dispensador de papel de acero inoxidable tipo Fv E167.1
B6. Grifo para lavamanos de acero inoxidable tipo Fv DALIA E
B7. Lavabo suspendido de acero inoxidable tipo briggs
B8. Mesón de baño de hormigón incluido pozo
B9. Base de mesón de baño de hormigón
B10. Barra de apoyo abatible tipo Fv BD413 fabricado en acero inoxidable
B11. Barra de apoyo recto 90 grados tipo Fv BD101 fabricado en acero inoxidable
B12. Secador de manos



Corte A detalle baño
Esc 1:20

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

TRABAJO FIN DE CARRERA

TEMA:
Fracturas como puntos de convergencia - Equipamiento complementario en el barrio Guamani la Concordia

DIRECTORA:
Arq. Gabriela Naranjo Serrano


ALUMNO:
Karla Mishell Marcillo Rueda

CONTIENE:
Detalle Baño


FECHA:
JUN - 2023

ESCALA:
Indicada


C
17




Planta detalle ventana
1.10




Detalle 1 ventana
1.5




Detalle 2 ventana
1.5




Isometria ventana




Fachada detalle ventana
1.20




Corte detalle ventana
1.20



Detalle 3 ventana
1.10



Detalle 4 ventana
1.10



Detalle 5 ventana
1.10

ESPECIFICACIONES

V1 Marco de aluminio principal con acabado oxido de 3”
V2 Taco fisher 1/4”+ tornillo cabeza plana 8x2
V3 Vidrio laminado claro de seguridad e= 6mm
V4 Perfil de aluminio secundario con acabado oxido de 3”
V5 Sellante de silicon estructural transparente
V6 Manija de aluminio acabado oxido

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

TRABAJO FIN DE CARRERA

TEMA:
Fracturas como puntos de convergencia - Equipamiento complementario en el barrio Guamani la Concordia

DIRECTORA:
Arq. Gabriela Naranjo Serrano


ALUMNO:
Karla Mishell Marcillo Rueda

CONTIENE:
Detalle Ventana


FECHA:
JUN - 2023

ESCALA:
Indicada


C
18




Planta detalle puerta
1.20




Detalle 1 puerta
1.10




Detalle 2 puerta
1.10



Corte detalle puerta
1.20



Fachada detalle puerta
1.20



ESPECIFICACIONES

P1. Estructura tubular 0.3x0.3 de acero corten
P2. Aislante térmico lana de vidrio
P3. Panel de acero corten e:1mm 0.
P4. Panel de acero corten e:1mm 0.
P5. Borde estructural de bloque
P6. Varilla corrugada de 3/4”
P7. Bisagra cilindro de nudo en acero acabado oxido
P8. Manija de acero acabado oxido

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

TRABAJO FIN DE CARRERA

TEMA:
Fracturas como puntos de convergencia - Equipamiento complementario en el barrio Guamani la Concordia

DIRECTORA:
Arq. Gabriela Naranjo Serrano


ALUMNO:
Karla Mishell Marcillo Rueda

CONTIENE:
Detalle Puerta


FECHA:
JUN - 2023

ESCALA:
Indicada


C
19




Planta detalle escaleras
1.20



Detalle 1 escalera
1.10




Detalle 2 escalera
1.10




Detalle 3 escalera
1.10


Isometria escalera



ESPECIFICACIONES


E1 Muro de bloque 10x40 acabado hormigón
E2 Hormigón armado escalera f'c=240 kg/cm2
E3 Panel de acero corten e:1mm 0.
E4 Estructura tubular 0.3x0.3 de acero corten
E5 Armadura de refuerzo superior para escalera 1Ø12 20cm 2 direcciones
E6 Armadura de refuerzo para escalera 1Ø12 20cm 2 direcciones
E7 Armadura de refuerzo inferior para escalera 1Ø12 20cm 2 direcciones
E8 Cadena de hormigon f'c=240 kg/cm2





Corte detalle escaleras
1.20

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR **TRABAJO FIN DE CARRERA**	**TEMA:** Fracturas como puntos de convergencia - Equipamiento complementario en el barrio Guamani la Concordia	DIRECTORA: Arq. Gabriela Naranjo Serrano ALUMNO: Karla Mishell Marcillo Rueda	CONTIENE: Detalle Escalera	FECHA: JUN - 2023 ESCALA: Indicada	C 20



Planta detalle Ducha modulo 2
1.20



Corte 2 Ducha modulo 2
1.20

ESPECIFICACIONES

K1. Manijas metálicas tipo fv treviso E109/Y5
K2. Brazo de ducha y ducha metálico fv treviso E109/Y5
K3. Marco de aluminio principal con acabado oxido de 3"
K4. Vidrio laminado claro de seguridad e= 6mm
K5. Banca de acero con estructura tubular 0.3x0.3
K6. Sellante de silicon estructural transparente
K7. Toallero tipo punto fv albi E162/Y2 DH
K7. Mueble de acero

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

TRABAJO FIN DE CARRERA

TEMA:
Fracturas como puntos de convergencia - Equipamiento complementario en el barrio Guamani la Concordia

DIRECTORA:
Arq. Gabriela Naranjo Serrano


ALUMNO:
Karla Mishell Marcillo Rueda

CONTIENE:
Detalle Especial


FECHA:
JUN - 2023

ESCALA:
Indicada

C
21



Corte 1 Ducha modulo 2
1.20



Isometria Ducha modulo 2
1.20

ESPECIFICACIONES

K1. Manijas metálicas tipo fv treviso E109/Y5
K2. Brazo de ducha y ducha metálico fv treviso E109/Y5
K3. Marco de aluminio principal con acabado oxido de 3”
K4. Vidrio laminado claro de seguridad e= 6mm
K5. Banca de acero con estructura tubular 0.3x0.3
K6. Sellante de silicon estructural transparente
K7. Toallero tipo punto fv albi E162/Y2 DH
K7. Mueble de acero

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

TRABAJO FIN DE CARRERA

TEMA:
Fracturas como puntos de convergencia - Equipamiento complementario en el barrio Guamani la Concordia

DIRECTORA:
Arq. Gabriela Naranjo Serrano

ALUMNO:
Karla Mishell Marcillo Rueda

CONTIENE:
Detalle Especial

FECHA:
JUN - 2023

ESCALA:
Indicada

C
22